

# Service meddelelse – Solar Sikring.



Leverandør: VS-Safety	Elnr/typenr: 54.85.462.103	
Produkt: BlueSecure	Oprettet af: LT	Dato: 15-2-2011
Beskrivelse: Batterifejl på BlueSecure	<input checked="" type="checkbox"/> Internet <input checked="" type="checkbox"/> Intranet <input type="checkbox"/> Email	
<p>Følgende Firmware retter tidligere Firmware fejl, hvor batterifejl kunne forekomme.</p> <p>Guiden, der beskriver, hvordan man opdaterer BlueSecure centralen, kan hentes på samme FTP-Server som selve Firmware filerne.</p> <p>ftp:93.162.161.22 User: bluesecure Password: bluesecure</p> <p>Opdateringsfilerne 1241_so-1.0.34.img &amp; SO1241AA25L_10093.bin kan hentes på følgende FTP-server.</p> <p>ftp:93.162.161.22 User: bluesecure Password: bluesecure</p> <p>Lige pt er det kun muligt at opdatere centralen via webbrowseren, da der er kommet en ny webbrowser Firmware (1241_so-1.0.34.img), som også skal opdateres.</p> <p>Når det igen vil være muligt at opdatere centralens Firmware via GPRS, vil denne information tilgå på vores hjemmeside.</p> <p>Med venlig hilsen</p> <p>Solar Sikring</p>		