

Service meddelelse – Solar Sikring.



Leverandør: SmokeCloak Danmark	Elnr/typenr: 54.85.450.225 54.85.450.322 54.85.450.351		
Produkt: Vali 5, 10 og 20 røgmaskiner	Oprettet af: JT	Dato: 22-4-2010	
Beskrivelse: Overophedet batteri	<input checked="" type="checkbox"/> Internet	<input checked="" type="checkbox"/> Intranet	<input checked="" type="checkbox"/> Email
<p>Overophedet batteri i røgmaskinerne Vali 5, 10 og 20</p> <p>Vi har fået tilbagemeldinger omkring tilfælde, hvor batterierne i Vali røgmaskinerne fra Smokecloak bliver overophedet, og batterierne mister deres ladeevne forholdsvis hurtig. Dét problem er løst i alle de nye maskiner, hvilket også gælder de røgmaskiner, Solar pt. har liggende på lager.</p> <p>Det gælder nedenstående røgmaskiner:</p> <p>54.85.450.225 TÅGEGENERATOR VALI 5 54.85.450.322 TÅGEGENERATOR VALI V10 54.85.450.351 TÅGEGENERATOR VALI V20</p> <p>I forbindelse med evt. reklamation, fremsender vi, uden beregning, et reparationskit.</p> <p>Kittet indeholder følgende: Isolationsboks, 2xbatteri og en monteringsguide.</p> <p>Reparationskit kan bestilles hos H.C Lauenborg på mail hcl@solar.dk. Ved bestilling skal det oplyses, hvilken type Vali maskine det drejer sig om, og naturligvis hvor kittet skal sendes hen.</p> <p>Kun bestillinger, der fremsendes til H.C, Lauenborg inden kl. 14.00, vil blive afsendt samme dag.</p> <p>Med venlig hilsen</p> <p>Solar Sikring</p>			